



**GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO – SERVICIO
DEPARTAMENTAL DE CAMINOS SEDCAM**

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

N° Informe: INF.UAI-010/2024

Referencia: Resultados del Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones Formuladas en el Informe N° INF. UAI.CI-02/2022 de Control Interno Emergente de la Auditoría De Cumplimiento del Proyecto de Construcción de un Puente Tipo Cajón en el Barrio Tajibos, Gestiones 2019 al 2021.

Objetivo: Determinar el cumplimiento de las siete (7) recomendaciones formuladas en el Informe N° INF. UAI.CI-02/2022, de Control Interno Emergente de la Auditoría de Cumplimiento del Proyecto de Construcción de un Puente Tipo Cajón en el Barrio Tajibos, Gestiones 2019 al 2021.

Objeto: El objeto del presente seguimiento está constituido por las recomendaciones formuladas el informe N° INF. UAI.CI-02/2022, y la documentación relacionada con el cumplimiento de las mismas.

RESULTADOS

El Servicio Departamental de Caminos SEDCAM, dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, cumplió parcialmente con las recomendaciones reportadas Informe N° INF. UAI.CI-02/2022, Informe de Control Interno Emergente de la Auditoría de Cumplimiento del Proyecto de Construcción de un Puente Tipo Cajón en el Barrio Tajibos, Gestiones 2019 al 2021, de acuerdo al cronograma de implantación (formato 2), debido a que de las siete (7) recomendaciones evaluadas en el presente seguimiento, tres (3) fueron cumplidas, dos (2) no fueron cumplidas y dos (2) fueron no aplicables.

Cobija, 19 de julio de 2024

